


Verslag dijktafel I

31 augustus 2017, de Drie Maenen, Abelenlaan 1 in Ouderkerk aan den IJssel

Aanwezige adressen:

I	IJsseldijk Noord 103 IJsseldijk Noord 104 IJsseldijk Noord 107
---	--

Kansrijke alternatieven:



Grondoplossing binnenzijde

Grondoplossing type 2 constructie binnenzijde (type 2 is een stabiliteitsscherm om de grond vast te houden)

Type 1 – zelfstandig kerende constructie binnen of buitenzijde

Opbrengst van de dijkvaksessies:

Algemeen:

- Parkeren op de dijk maakt verkeersrisico's nog groter
- Bereikbaarheid boerderij in verband met ophalen melk, voer, veearts, etc.
- Huizen niet onderheid
- OV tijdens uitvoering
- Steilheid op- en afritten
- In de winter problemen met oprit
- Hoe vindt de aansluiting plaats met de buitendijkse woningen?

Kansrijk alternatief - grondoplossing binnenzijde

- Doorlooptijd aanbrengen grondoplossing is langer dan die van andere oplossingen
- Huisnummer 104: 50/30 cm verhoging kruin probleem garage/parkeren
- Huisnummer 103: verhoging dijk binnenzijde dijk ingang garage geblokkeerd
- Als past dan liever een grondoplossing (en dan evt. deel van huis slopen), dan een type I damwand: een muur waar je naar kijkt.

Kansrijk alternatief – grondoplossing met type 2 constructie binnenzijde

- Aandacht voor stoep gevraagd; alleen trap (huisnummers 108/109/110)

Kansrijk alternatief – Type 1 constructie

- Waar wordt de damwand geplaatst – huizen op het voorland, hoe ziet dat eruit. Belangrijk is de toegang naar de woningen buitendijks.

Ingebrachte kansen voor de dijkversterking

- Meteen waar mogelijk fietspad
- Hemelwater afvoer richting IJssel ontbreekt nu
- Graag meteen sneller internet als de dijk toch wordt aangepakt.
- Het naastliggend terrein, daar zijn plannen voor.

Conclusie met betrekking tot draagvlak voor dijkvak I

Dijk is al zeer hoog. Verschillende geluiden. Er zijn mensen die het liefst een grondoplossing zien om het maar eens goed aan te pakken en andere die gaan voor de damwand in de buitenkruin. Geen duidelijke voorkeur. Gezien de op- en afritten is de grondoplossing met type 2 constructie niet gewenst.

Bijlage – Foto's met opbrengst van de avond



