

Verslag dijktafel V

5 oktober 2017, dorps huis, Johan Brouckplein 11 in Gouderak


Aanwezige adressen:

V	Kattendijk 11 Kattendijk 14 Kattendijk 19 Kattendijk 27 Kattendijk 29
---	---


Kansrijke alternatieven



Grondoplossing binnenzijde – grondoplossing met type 2 constructie buitenzijde (type 2 is een stabiliteitsscherm om de grond vast te houden)



Grondoplossing met type 2 constructie aan beide zijden



Type 1 – zelfstandig kerende constructie binnen of buitenzijde

Opbrengst van de dijkvaksessies:

Algemeen:

- Nr. 14 kijkt over het water uit, en voordeur/garagedeur komen direct op de dijk uit. Hoogte geeft een probleem. Extra aandachtspunt is de aansluiting tussen dijkvak V en W, hoe gaat dit eruit zien.
- De dijk tegenover nr 14 wordt gebruikt door bewoners binnenzijde.
- Nr 9: belangrijk is uitzicht op het water.
- Nr. 29 is een touwfabriek, aan en afvoer is van groot belang voor het bedrijf: garantie tot dagelijkse (& medewerkers beide kanten) leveranciers (vrachtwagens)

Kansrijk alternatief - grondoplossing binnenzijde, grondoplossing met type 2 constructie buitenzijde

- Nr. 14 kijkt over het water uit, en voordeur/garagedeur komen direct op de dijk uit. Hoogte geeft een probleem.
- Geen ruimte voor de binnendijkse grondoplossing gezien de lintbebouwing.

Kansrijk alternatief – grondoplossing met type 2 constructie beide zijden

- Nr. 14 kijkt over het water uit, en voordeur/garagedeur komen direct op de dijk uit. Hoogte geeft een probleem.
- damwanden let op trillingen veel stapelfundering
- Nr 11- Damwand van max 0,40 aan rivierzijde, en geen dijkverhoging.
- Nr 19: bij de parkeerplaats is geen ruimte voor ophoging. En ook geen ruimte voor een damwand binnenzijde.

Kansrijk alternatief – type 1 constructie

- Gezien de lintbebouwing de beste oplossing. Geeft wel zichtbeperking. Hoeveel omhoog?
- damwanden let op trillingen veel stapelfundering

Ingebrachte kansen voor de dijkversterking

- Mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen (tegenover nr 2, en tegenover 1a).
- Verder mogelijkheden voor fietspad (wellicht iets met de type 1 constructie)

Conclusie met betrekking tot draagvlak voor dijkvak V

Damwand buitenzijde.

Bijlage - Foto met opbrengst van de avond

