


Verslag dijktafel W

5 oktober 2017, dorpshuis, Johan Brouckplein 11 in Gouderak


Aanwezige adressen:

W	Dorpsstraat 9 Dorpsstraat 15 Dorpsstraat 27 Dorpsstraat 42 Dorpsstraat 39 Dorpsstraat 48
---	---

Kansrijke alternatieven:



Type 1 constructie buitenkruin, inclusief coupures (Type 1 = zelfstandige waterkerende functie).



Type 1 constructie in buitenkruin – alleen demontabele keringen.



Type 1 constructie in buitenkruin met verhoging van de kruin (weg).



Asverschuiving buiten om door middel van damwand

Opbrengst van de dijkvaksessies:

Algemeen:

- 40 tot 47 hebben een groep voor de woning
- Nr. 39 heeft een keermuur voor de woning. Deze is in slechte staat.
- nr. 9 tot nr. 13 hebben geen groep voor de woning
- nr 9 is niet onderheid en heeft zicht op het water
- bij het aanbrengen van constructies – schade woningen

Kansrijk alternatief - Type 1 constructie buiten kruinlijn, inclusief coupures

- Effecten op woon-, werk en leefmilieu: Niet de Dorpsstraat ophogen!

Kansrijk alternatief - Type 1 constructie in buitenkruin – alleen demontabele keringen

- niet de Dorpstraat verhogen.

Kansrijk alternatief - Type 1 constructie in buitenkruin met verhoging van de kruin

- Effecten op woon-, werk en leefmilieu: Niet de Dorpsstraat ophogen!

Kansrijk alternatief - Asverschuiving buiten om door middel van damwand

- Voorkeur voor damwand aan de waterkant. Betonnen damwand. Van nr 9 tot nr 45.
- Belangrijk is dat de tuinen opgevuld worden en zo de damwand zo laag mogelijk.

Conclusie met betrekking tot draagvlak voor dijkvak W

Damwand om voorland heen.

